

Esempio dalla pratica: esercizio prisma

Incarico Produzione completa di 10 prismi secondo il disegno

Applicazione Questi prismi sono da utilizzare come fissaggi per dime di foratura

Riflessione - Scelta del materiale
 - Metodo di produzione del prisma
 - Produzione razionale

Documentazione - Dati sul materiale: vedi catalogo Böhler
 - Corso di fresatura Reinhard AG
 - Tabella di velocità di taglio della fresa

Attenzione Prima dell'inizio del lavoro, informare e discutere le tue decisioni con il capo

Esercizio
Prisma
reinhard
 Reinhard AG Sachseln Allmendstrasse 1 CH-6072 Sachseln

Scala 1:1

Disegno: 22.03.2013 A.O.
Esaminato:
Modificato:

Rotura spigoli 0.2 ... 0.4
Tolleranza generale ISO 2768 - mK

0.02 A
 Cilindro di controllo $\varnothing 25$
 90°
 4.7mm
 14
 50
 A
 6
 80
 28
 28
 17
 17

M8
 35
 18
 12
 6H7
 M8

15 (alesato)